



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Volcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-1190-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1. En esta fotografía se observa el trabajo que se está realizando de los 525 metros cuadrados, del pintado del techo de lamina del establecimiento educativo.



Foto 2. En esta fotografía se observa el trabajo que se está realizando de los 110 metros cuadrados, sobre la sustitución del piso de torta de cemento por piso de granito, en los corredores del establecimiento educativo.



Foto 3. En esta fotografía se observa el pintado de los 95 metros cuadrados en la parte interior de las paredes, de dos aulas del edificio escolar.



Foto 4. En esta fotografía se observa la sustitución de 35 metros cuadrados de piso de torta de cemento por piso cerámico en un aula del establecimiento educativo.



FOTO 5. En estas fotografías se evidencian los trabajos realizados, sobre la remodelación de los 225 metros cuadrados del patio del establecimiento educativo.



Foto 6. En esta fotografía se evidencian los trabajos realizados de los 95 metros cuadrados del repello de dos aulas en la parte interior del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

