

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-3828-43	FECHA:	Jueves 05 de septiembre de 2024



Foto1: Dando mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado sujecion, aplicación de pintura puertas de baños) 98 x 180 mts2



Foto 2: Cambiando vidrios quebrados. Colocando balcones de metal



Foto 3: Sustituyendo Piso de aula en mal estado de 5 aulas




Foto 4: Pintando en muros exteriores e interiores





Foto 5: Sistema eléctrico: Cambiando la Iluminación.



Foto 6: Cambiando tomacorriente en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

