

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojpac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-3828-43	FECHA:	Martes 22 de octubre de 2024



Foto 1: Se dio mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado sujecion, aplicación de pintura puertas de baños) 98 x 180 mts2



Foto 2: Sustitución de vidrios en ventanas y sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de piso en 5 aulas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de sistema electrico e iluminación



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---