



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5408-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta.



Foto 2: Sustrucción de puerta.



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de puerta.



Foto 5: Sustrucción de puerta.



Foto 6: Sustrucción de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5408-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta.



Foto 2: Sustrucción de puerta.



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de puerta.



Foto 5: Sustrucción de puerta.





Foto 6: Sustrucción de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 