



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5408-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Instalación de puerta.



Foto 2: Instalación de puerta.



Foto 3: Instalación de puerta.



Foto 4: Instalación de puerta.




Foto 5: Instalación de puerta.



Foto 6: Puerta instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5408-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Instalación de puerta.



Foto 2: Instalación de puerta.



Foto 3: Instalación de puerta.



Foto 4: Instalación de puerta.



Foto 5: Instalación de puerta.



Foto 6: Puerta instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

