



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocabj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5409-45	FECHA:	Martes 14 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc, calibre 26. Un total de 332 M2.



Foto 2: Sustitución de piso por piso granito, un total de 107 m2.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de lámparas de 2X40; sustitución de interruptores, reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico + accesorios.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores con un total de 424 M2..



Foto 5: Mantenimiento a estructuras (lijado, sujeciones, y aplicación de pintura)



Foto 6: sustitución de vidrios y mantenimiento de balcones de metal.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público