



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocabj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-5409-45	FECHA:	Martes 22 de octubre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc, calibre 26.



Foto 2: Sustitución de piso por piso granito.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico: sustitución de lámparas de 2X40; sustitución de interruptores, reparación de cableado eléctrico y sustitución de ducto eléctrico + accesorios.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Mantenimiento a estructuras: Aplicación de pintura a puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de vidrios y aplicación de pintura a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

