

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Unión Santa Clara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Santa Clara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0002-43	FECHA:	19/02/2024




Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de llave de chorro




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Unión Santa Clara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Santa Clara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0002-43	FECHA:	19/02/2024








Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

