



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO BELEN, SANTA LUCIA TALUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0017-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aula



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en aula.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en aula



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en aula.



Foto 5: Muros Perimetrales



Foto 6: Interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del





Firma y



Sello de la Dirección Centro Educativo Público