



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO BELEN, SANTA LUCIA TALUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0017-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26 en aula



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en aula



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en aula



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en aula



Foto 5: Muros Perimetrales




Foto 6: Interior del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello de la Dirección Centro Educativo Público

