

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis Chetzá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0021-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido Por piso ceramico



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Mauricio...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

