

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO NUEVO CHESUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO CHESUC, ALDEA CHANCHICUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0026-43	FECHA:	21/05/2024



foto:1 Sustrucción de lámina y sustitución de capote



Foto 2: sustitución de estructura de soporte



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones)



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: sustitución de canal, sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Cesar*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*B. B. B.*

Firma y Sello Director Centro Educativo P.

