

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO CHESUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0026-43	FECHA:	01/10/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina y sustrucción de capote



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones)



Foto 4: mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de canal, Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

