

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVO CHESUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO CHESUC, ALDEA CHANCHICUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0026-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina y sustrucción de capote



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones)



Foto 4: mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de canal, Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal




Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

