



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO COSTA RICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COSTA RICA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-2951-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Sustrucción de vidrios



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal




Foto 3: Sustrucción de puerta grande



Foto 4: Sustrucción de puerta de baño



Foto 5: Sustrucción de canal de pvc



Foto 6: Sustrucción de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Rojas

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Eduardo Rojas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

