



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>SAN MARCOS</b>	MUNICIPIO:	<b>TAJUMULCO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM CASERÍO COSTA RICA</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERIO COSTA RICA, ALDEA PUEBLO NUEVO</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>12-09-0027-43</b>	FECHA:	<b>26/09/2024</b>



Foto1: Sustitución de vidrios.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de puerta grande



Foto 4: Sustitucion de puerta de baño.



Foto 5: Sustitución de canal de pvc.



Foto 6: Sustitucion de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Roberto Reyes*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Francisco*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

