



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA COLONIA, ALDEA SAN LUIS CHESJANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0037-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA EN BAÑO



Foto 2: 1. CUBIERTA DE LÁMINA EN COCINA



Foto 3: 2. ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: 4.3. PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL, EN COCINA



Foto 5: 2.3. SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL, POR METAL EN SANITARIOS



Foto 6: 5.3. SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

