



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | <b>San Marcos</b>                    | MUNICIPIO:                     | <b>Tajumulco</b>                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>EORM Caserío Plan Villa Nueva</b> | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>Caserío Plan Villa Nueva</b> |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>12-09-0039-43</b>                 | FECHA:                         | <b>23/02/2024</b>               |




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

