



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0044-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: mantenimiento a estructura de metal



Foto 4: Sustitucion de piso ceramico




Foto 5: Sustitucion de inodoros



Foto 6: Sustitucion de tuberias PVC Linea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0044-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 7: sustitucion de lamparas tipo led








Foto 8: Reparacion de Cableado electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

