



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0044-43	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3:



Foto 4: Sustitución piso ceramico



Foto 5: sustitución de inodoro



Foto 6: Sustitución de tubería pvc Linea principal de agua negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

