



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0044-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Impermealización de losa de patio en el Establecimiento



Foto 2: Sustitución de vidrios en aulas del Establecimiento



Foto 3: Mantenimiento de estructura metal de puertas en aulas



Foto 4: Sustitución de piso de cemento Líquido por piso de concreto en el corredor del Establecimiento.





Foto 5: Sustitución de inodoro en área de baños



Foto 6: Sustitución de tubería PVC Línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío el Naranjo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0044-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Sustrucción de Lamparas Tipo Led en Aulas



Foto 8: Reparación de Cableado Eléctrico en el Establecimiento

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---