



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	21/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

ESUELA OFICIAL RURAL ALDEA ESQUIPULAS CHEMUC TAJUMULCO, SAN MARCOS

DIRECCION ALDEA ESQUIPULAS CHEMUC TAJUMULCO, SAN MARCOS



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	21/05/2024




Foto 7: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

