



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Fabricacion e instalacion depuertas de metal en modulos



Foto 4: Fabricacion de puerta de metal en baños



Foto 5: Sustrucción de vidrios




Foto 6: Fabricacion e instalacion de balcoes de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esquipulas Chemuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas Chemuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0045-43	FECHA:	24/10/2024




Foto 7: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

