



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO ROSARIO, ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0047-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Sustitución de barandas de metal.




Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

