



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Veinte de Febrero, Aldea Totaná	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Veinte de Febrero, Aldea Totaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0048-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, y aplicación de pintura) de servicios sanitarios




Foto 5: Pintura de exteriores e interiores




Foto 6: Pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y dibujos y finalizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director de la Escuela Escolar Pùblico