

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Toquián Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toquián Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0049-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Reparación de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

