

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Trinidad	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0052-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: Sustrución de portón de metal








Foto 2: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de muro perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--