



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Trinidad	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0052-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de muro perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

