



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRITO DE ORO, ALDEA TUINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0061-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de halcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 4: Reparación de panchas de concreto de patio



Foto 5: Mantenimiento de estufa masal



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario en cualquier momento, por favor, actualizar y digitalizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Presidente de la CPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

