



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerrito de Oro, Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0061-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26.




Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito.



Foto 4: Reparación de plancha de concreto del patio.



Foto 5: Mantenimiento de estufa rural.



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerrito de Oro, Aldea Tuinimà
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0061-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 1: Sustitución de estufa rural completa




Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: Sustitución de canal PVC.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

