



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Unión Juárez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Juárez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0101-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

