

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Unión Juárez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Juárez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0101-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto en el patio del Establecimiento.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto en el patio del Establecimiento.




Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal en Módulo de aulas.



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal en Módulo de aulas.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores del Establecimiento.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Yara Edgardo Luna

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosa Yara Edgardo Luna

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

