



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0419-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. ALDEA VILLA NUEVA, TAJUMULCO, SAN MARCOS



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

