

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0419-43	FECHA:	24/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPELA MIXTA

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo