



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0420-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de lámparas tipo LED MS




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Abel Cax G*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>San Marcos</b>	MUNICIPIO:	<b>Tajumulco</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM Aldea Pueblo Nuevo</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea Pueblo Nuevo</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>12-09-0420-43</b>	FECHA:	<b>23/02/2024</b>




Foto 7: Sustrucción de estructura de metal de ventana




Foto 8: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar ~~estas~~ hojas.

*Abel Cax J*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

