



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Estrella del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estrella del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0421-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 7: Sustrucción de lámina troquelada



Foto 8: Sustrucción de soporte de metal




Foto 9: Sustrucción de puertas en servicio sanitario



Foto 10: Sustrucción de piso de concreto




Foto 11: Sustrucción de taza o inodoro.




Foto 12: Sustrucción de tubería de PVC

Observación: Las fotos demuestran que el baño está en muy malas condiciones y que es necesario su remodelación.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

