

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ESTRELLA DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTRELLA DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0421-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de metal



Foto 3: sustitución de puerta de servicio sanitario




Foto 4: Sustitución de piso de concreto





Foto 5: Sustitución de taza o inodoro



Foto 6: Sustitución de tubería pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

