

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ESTRELLA DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTRELLA DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0421-43	FECHA:	28/10/2024




Foto 1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de metal




Foto 3: Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 4: Sustitución de piso de concreto





Foto 5: Sustitución de taza o inodoro



Foto 6: Sustitución de tubería de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---