



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0422-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de metal




Foto 2: Sustrucción de canal de PVC




Foto 3: Mantenimiento a estructura




Foto 4: Reparación de muro perimetral de blok




Foto 5: Sustrucción de vidrios




Foto 6: Reparación de muro perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Calcular el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0422-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma, Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---