

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA, ALDEA XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0423-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de inodoro y Sustitución de tubería PVC lineal principal, aguas negras



Foto 5: Sustitucion de vidrios




Foto 6: Mantenimiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

