



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tajumulquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0426-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Mantenimiento de estructura de soporte de techo




Foto 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Reparación de sistema electrico



Foto 4: Sustitución de bajada pluvial de metal por canales de metal



Foto 5: Sustitución de agua pluvial tubo pvc 3"




Foto 6: Mejoramiento de sistema electrico (sustitución de cable, 18 apagadores, 26 lamparas led de 40 wats

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TAJUMULQUITO MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS MINISTERIO DE EDUCACION	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TAJUMULQUITO TAJUMULCO, SAN MARCOS DIRECCION
--	--	---	---