



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Zacalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zacalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0429-43	FECHA:	30/09/2024




FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO 3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 4 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 5 Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 6 Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

