



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nuevo Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0430-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO No. 1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por cerámico



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 1000 litros




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo

