



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0438-43	FECHA:	



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de Azulejo



Foto 6: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---