



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0438-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitucion de Azulejo



Foto 6: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

