



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>San Marcos</b>	MUNICIPIO:	<b>Tajumulco</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM Aldea Santa Lucia Talux</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Aldea Santa Lucia Talux</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>12-09-0439-43</b>	FECHA:	<b>21/05/2024</b>



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitucion de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitucion de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mario Guzmán Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

