



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Lucia Talux	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0439-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), Sustitución de chapa




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitucion de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6: Sustitucion de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepcion Lopez...

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

