

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0442-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido Y Sustitución de piso de granito



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Luciano Coxortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público