

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0442-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento líquido Y Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido Y Sustitución de piso de ceramico



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público