

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MALACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0450-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: sustitucion de estructura de metal mas vidrios en aulas



Foto 2: Sustitución de estructura de metal mas vidrios en aulas modulo 1



Foto 3: sustitucion de estructura de metal mas vidrios en Dirección




Foto 4: cambio de chapa de puerta de aula



foto 5: Sustitución losa de patio



Foto 6: sustitución Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María López*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

